

REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
 <p>05/03/2018 09:04</p>	Laboratorio de bebidas	<p>Trabajos realizados de colado de concreto en dados, así como el relleno y compactación de material tepetate para cubrir excavación de cimentación en zapatas, inicio de la construcción del muro de contención a base de mampostería de piedra braza y retiro de material arcilloso como mejoramiento de terreno, posteriormente se rellenará con material tepetate compactado. Avance físico del 5%.</p>
 <p>05/03/2018 09:04</p>	Laboratorio de bebidas	<p>Trabajos realizados de colado de concreto en dados, así como el relleno y compactación de material tepetate para cubrir excavación de cimentación en zapatas, inicio de la construcción del muro de contención a base de mampostería de piedra braza y retiro de material arcilloso como mejoramiento de terreno, posteriormente se rellenará con material tepetate compactado. Avance físico del 5%.</p>
 <p>05/03/2018 09:04</p>	Laboratorio de bebidas	<p>Trabajos realizados de colado de concreto en dados, así como el relleno y compactación de material tepetate para cubrir excavación de cimentación en zapatas, inicio de la construcción del muro de contención a base de mampostería de piedra braza y retiro de material arcilloso como mejoramiento de terreno, posteriormente se rellenará con material tepetate compactado. Avance físico del 5%.</p>