

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra: **Centro de Investigación para el Campus Amealco.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Amealco UAQ
Carretera Amealco-Temascalingo, km 1, Centro de Amealco, Amealco de bonfil, Qro. C.P. 76850

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral poniente

Comentarios de los trabajos realizados:
"CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL CAMPUS DE AMEALCO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO"

CONTRATO: CAAS-OB-037-2018-UAQ-OAG

Porcentaje de Avance físico: 100%
Los trabajos contratados ya se se encuentran concluidos.



F3: Fachada lateral oriente



F4: Vigas con primer anticorrosivo



F5: Habilitado de vigas en general

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.