

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Mayo_2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **3.8** Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Centro Universitario
Calle Las Campanas s/n, Colonia Las Campanas,
Querétaro, Qro. C.P.76000

FOTOS



F1: Colocacion de barandal y pintura.



F2: Suministro de muebles para baños.

Comentarios de los trabajos realizados:
"CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE QUÍMICA."

Contrato: CAAS-OB-026-2018-UAQ-OAG

Avance físico de la obra es del 100%

SE REALIZÓ LA CONEXIÓN SANITARIA DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA.



F3: Complemento de instalacion electrica y pintura en muros interiores.



F4: Complemento de instalacion electrica y pintura en muros interiores.



F5:Barandal de herreria.

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.