

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril\_2019**  
FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**100%**

PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Aeropuerto  
Carretera a Chichimequillas s/n, Ejido Bolaños,  
Querétaro, Qro. C.P.76140

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior




F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se observan trabajos de retiro de impermeabilizante dañado, así como sellado de fisuras en losa, y colocación de impermeabilizante acrílico.

Trabajos realizados bajo el contrato CAAS-OB-011-2018-UAQ-OAG, los cuales se encuentran ejecutados al 100%.



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.