

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril\_2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**



Porcentaje de avance


100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Amazcala  
Chichimequillas  
Km. 1,  
Amazcala,  
El Marqués, Qro.



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

"MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE AULAS, FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS AMAZCALA."


Contrato: CAAS-OB-025-2018-UAQ-OAG

Avance físico de la obra es del 100%

Se termina la obra el 26 de Noviembre, consistente en colocación de fachada integral una cara del edificio, colocacion de puertas en aulas, luminarias, interiores y pasillos, tablero, interruptores, contacto y cajas electricas, muebles sanitarios y recubrimiento en barra de lavabos. Se hacen las pruebas en instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas, se tiene prevsito hacer la entrega de la obra a la unidad operadora para el viernes 7 de diciembre.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.