REPORTE FOTOGRÁFICO	Prioridad y Obra	Descripción
	Mantenimiento	Colocación de impermeabilizante reforzado con membrana sobre las losas de azotea del edificio de centro histórico. Avance físico del 92%.
	Mantenimiento	Colocación de sellador sobre los muros de la biblioteca de informática con la finalidad de quedar impermeabilizados. Avance físico del 92%.
	Mantenimiento	Colocación de pintura exterior sobre los muros del edificio de Informática, campus Juriquilla. Avance físico del 92%.