2018	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado **Noviembre_2018**
AÑO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO — EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR

Porcentaje de avance

88%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Mantenimiento General de la Infraestructura.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Campus Amazcala

Carretera a Chichimequillas s/n, Km. 1, Amazcala, El Marqués, Qro.

FOTOS

F1: Fachada principal

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

"MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE AULAS, FACULTAD DE INGENIERÍA CAMPUS AMAZCALA."

Contrato: CAAS-OB-025-2018-UAQ-OAG

Avance físico de la obra es del 100%

Se termina la obra el 26 de Noviembre, consistente en colocación de fachada integral una cara del edificio, colocacion de puertas en aulas, luminarias, interiores y pasillos, tablero, interruptores, contacto y cajas electricas, muebles sanitarios y recubrimiento en barra de lavabos. Se hacen las pruebas en instalaciones eléctricas, sanitarias e hidraúlicas, se tiene prevsito hacer la entrega de la obra a la unidad operadora para el viernes 7 de diciembre.

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.