




2019 <small>AÑO</small>	 FAM <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Mes reportado</small> Abril_2019 <small>FECHA DE CORTE: 30/04/2019</small>
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL			
	<small>PRIORIDAD</small> 3.9 <small>Nombre de la obra:</small> Mantenimiento preventivo correctivo, adecuaciones y limpiezas dentro del Parque Tecnológico de la Facultad de Ingeniería, Campus Cerro de las Campanas	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	
<small>Porcentaje de avance</small> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">100%</div>			
		<small>Referencia de fotos en croquis</small>	
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			
<p>Campus Juriquilla Av. De las ciencias s/n, Juriquilla, Querétaro, Qro. C.P. 76230</p> <p>Campus La Capilla Calle clavel # 200, Fracc. Prados de la Capilla, Querétaro, Qro. C.P.76176</p>			
FOTOS			
		<small>Comentarios de los trabajos realizados:</small> <small>Contrato: CAAS-OB-036-2018-UAQ-OAG</small> MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, ADECUACIONES Y LIMPIEZAS DENTRO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS CERRO DE LAS CAMPANAS, FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS LA CAPILLA Y FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS JURIQULLA* <small>Avance físico de la obra es del 100%</small> <small>SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ALIMENTACION ELECTRICA EN BAÑOS EN JURIQULLA Y EN EL EDIFICIO GIMNASIO DE MEDICINA. SE HIZO LA ADECUACION DE LA CANCELERIA EN JURIQULLA Y LA CONEXIÓN HIDRAULICA PARA LOS BAÑOS , SE MENCIONA QUE SE DA POR TERMINADO LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO.</small>	
<small>F1: Alimentación hacia los baños</small>	<small>F2: Adecuación de cancelería para ventanas</small>		
			
<small>F3: Colocación de tubería para alimentación de cisterna</small>	<small>F4: Conexión de valvulas hacia cisterna</small>	<small>F5: Prueba de llenado de cisterna</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <small>Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca</small> </div> <small>Nombre y firma del Titular de la IES</small>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <small>Ing. Rodrigo Pérez Cruz</small> </div> <small>Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</small>	
<small>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.</small>			